




Die Mittelkonsole

Die Schutzkappe wird über den Schalthebel gezogen, an dem oben der Schalthebelknopf aufgesetzt wird. Später wird der Schalthebel in der runden Bohrung der diesmal gelieferten Mittelkonsole sitzen.



BAUTEIL-LISTE

- | | | | |
|------------|---------------|------------|------------------|
| 24A | Mittelkonsole | 24D | Schalthebelknopf |
| 24B | Aufnahme | 24E | Schutzkappe |
| 24C | Schalthebel | | |



2 Stecken Sie den Schalthebel **24C** in die Schutzkappe **24E**, wie es das Foto zeigt. Legen Sie den Schalthebelknopf **24D** auf Ihre Arbeitsplatte.



3 Nehmen Sie den Schalthebelknopf **24D** und platzieren Sie ihn auf dem schmalen Ende des Schalthebels **24C**, wie dargestellt.



DER BAUFORTSCHRITT:
Der Schalthebel wurde zusammengesteckt. Die Mittelkonsole und die Aufnahme werden erst in der nächsten Ausgabe verbaut.